MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

Ficha: **F-21-112-005/1994** Estação: **MT COLARES** Carta náutica: **112**

Marco-Testemunho n°: **04.068** Estado: **AP** Data do levantamento: **24/06/1994**

Método de Obtenção: **GNSS** Estação inspecionada em: **24/06/1994**

Coordenadas Geográficas:			Precisão:		Coordenadas UTM:		
Latitude:	**03º 54' 36,0980"**	**N**	**±**	**m**	N:	**432222,832**	**m**
Longitude:	**051º 47' 02,4870"**	**W**	**±**	**m**	E:	**412956,744**	**m**
Altitude elips.:		**m**	**±**	**m**	MC:	**51° W**	
Altitude orto.:		**m**	**±**	**m**			
Altitude hidro.:		**m**	**±**	**m**			
Sistema de Referência:		**WGS-84**					

Detalhe visual

Estações de Referência:

Nome: **AEROPORTO**

Coordenadas Geográficas:			Precisão:		Coordenadas UTM:		
Latitude:	**03º 51' 41,0144"**	**N**	**±**	**m**	N:		**m**
Longitude:	**051º 47' 45,9966"**	**W**	**±**	**m**	E:		**m**
Altitude elip.:		**m**	**±**	**m**	MC:		
Altitude orto.:			**±**				
Altitude hidro.:			**±**				
Sistema de Referência:		**WGS-84**					

Nome:

Coordenadas Geográficas:			Precisão:		Coordenadas UTM:		
Latitude:		**S**	**±**	**m**	N:		**m**
Longitude:		**W**	**±**	**m**	E:		**m**
Altitude elip.:		**m**	**±**	**m**	MC:		
Altitude orto.:			**±**				
Altitude hidro.:			**±**				
Sistema de Referência:							

Equipe:
SG HN França Ramos, SG MO Gilberto, MN AS Lemos e MN SM Davi.

Chefe da equipe: CT Terra

Itinerário/Observações:

Marco testemunho padrão DHN, chumbado em pilar de concreto. Fica a 30 metros da "Casa Colares" ao Norte aproximadamente a 20 metros de uma mangueira, a manghueira fica ao Norte.
OBS: dados conforme relatório final do LH 003/94 – RA 023/95.

Vista aérea, carta, planta ou croqui: